ACPO
Associação de Combate aos POPs
Associação de Consciência à Prevenção Ocupacional
CGC: 00.034.558/0001-98

À
Ilma. Sra. Lady Virgínia – Conselheira do CONSEMA
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 - Alto de Pinheiros
CEP 05489-900 - São Paulo – SP
Fone (11) 3030-6000
Fax (11) 3030-6402

Ofício: 15032002.1

Prezada Senhora

Vimos mui respeitosamente por meio deste solicitar informações gerais, entre as quais os procedimentos adotados para eliminação de resíduos contaminados por organoclorados, PCBs etc., com informações mais detalhadas para o percloroetileno (C2Cl4). Informações sobre incineradores (lixo urbano, industriais e hospitalar) e fornos em geral, sobretudo de cimento, destinados à transformação, co-processamento ou destruição de resíduos e/ou combustíveis tóxicos. Relatórios das atuais áreas contaminadas identificadas pela CETESB e algumas com mais detalhamento especificadas abaixo que fazem parte do interesse imediato na defesa do meio ambiente desta Associação, conforme abaixo listado:

01) Relatório informando quantos e quais são os incineradores que estão operando atualmente no estado de São Paulo e qual a finalidade individual de cada um. Gostaríamos de obter dados o mais completo possível de cada um dos equipamentos em operação, tais como:

Rua Júlio de Mesquita, 148 conjunto 203 - Vila Mathias - Santos - SP. - BR.
CEP: 11.075-220 - TEL: (013) 3234 6679 - e-mail - acpo94@uol.com.br
Internet - http://sites.uol.com.br/acpo94
FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1994

a) qual o tipo de material é incinerado (organoclorados, lixo doméstico, industrial em geral, hospitalar, etc);
b) qual a quantidade de material incinerado por ano ou por mês;
c) horas trabalhada/ano;
d) qual a capacidade nominal;
e) tipo, fabricante e o consumo de combustível em ton/ano.

02) Relatório informando quantos e quais são os fornos de cimento e similares que estão trabalhando na queima, co-processamento e/ou transformação de resíduos e materiais combustíveis tóxicos no estado de São Paulo. Gostaríamos de dados o mais completo possível de cada equipamento, tais como:

a) que tipo de material é incinerado (organoclorados, lixo doméstico, industrial em geral, hospitalar, etc.);
b) qual a quantidade de material incinerado por ano ou por mês;
c) qual o tipo de combustível;
d) qual é o balanço das reações em cada processo de transformação ou combustão do material processado ou incinerado;
e) quais os filtros instalados em cada equipamento para realização do novo trabalho;
f) quais os resultados das análises dos efluentes líquidos e gasosos antes e após da introdução do novo material no processo, inclusive as análises para dioxinas.

03) Relatório informando quantos e quais são os aterros sanitários e industriais existentes no estado de São Paulo, acrescentando as seguintes informações:

a) tipo de resíduo que recebe classe I, II ou III;
b) quais as substâncias armazenadas em cada um deles;

Rua Júlio de Mesquita, 148 conjunto 203 - Vila Mathias - Santos - SP. - BR.
CEP: 11.075-220 - TEL: (013) 3234 6679 - e-mail - acpo94@uol.com.br
Internet - http://sites.uol.com.br/acpo94
FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1994

c) quantidade armazenada de cada substância;
d) capacidade total prevista;
e) tecnologia adotada (tipo de manta, espessura, silos suspensos, pontos de amostragem etc.);
f) histórico do aterro (acidentes, previsão de encerramento, responsabilidades após o encerramento etc.);
g) cópia da norma que rege a instalação, manutenção e encerramento dos aterros industriais.

4) Relatório da situação atual da contaminação por organoclorados na Baixada Santista, que conste além das informações diversas o seguinte:

a) qual a previsão de eliminação e qual serão o destino final dos resíduos da Estação de Espera, onde estão estocados 33 mil toneladas de material contaminado com organoclorados, localizada na área continental de São Vicente;
b) qual as tecnologias para destruição de organoclorados aceitas pela CETESB que não seja a tecnologia de incineração;
c) qual a avaliação da CETESB sobre picos de mercúrio acima da norma CONAMA nas amostras dos efluentes da Rhodia;
d) Quantas e quais amostras apresentaram-se fora da especificação CONAMA para qualquer contaminante;
e) Porque estas análises de mercúrio não estão mais sendo executadas.

05) Relatório completo sobre o passivo ambiental existente, remanescente da área onde funcionava a Rhodia Agro, antiga CNDA/CARBIDE. Acrescentar informações tais como:

a) quais as análises realizadas no solo e aqüífero e seus resultados;
b) qual o grau de comprometimento da área na visão do

Rua Júlio de Mesquita, 148 conjunto 203 - Vila Mathias - Santos - SP. - BR.
CEP: 11.075-220 - TEL: (013) 3234 6679 - e-mail - acpo94@uol.com.br
Internet - http://sites.uol.com.br/acpo94
FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1994

órgão ambiental;
c) quais as medidas de remediação estão sendo propostas e/ou implementadas.

06) Qual o destino do material contaminado dragado na confluência do rio Cubatão e Perequê na cidade de Cubatão na última década? E favor disponibilizar informações completas, tais como:

a) para onde foram transportados;
b) análises quantitativas e qualitativas do material dragado;
c) quais os órgãos envolvidos nas autorizações destas dragagens.

07) Relatório completo da situação na região contaminada por chumbo em Jacareí pela empresa TONOLLI. Todas informações pertinentes ao caso são importantes, inclusive o comprometimento da Biota.

08) Relatório contendo a análise qualitativa e quantitativa do Gás Natural que será utilizado como combustível nas termelétricas que virá da Bolívia.

09) Relatório completo (autos de inspeção e infração – AIIPA, AIIPM etc.) do acidente de rompimento do pé do TQ 119 na empresa CARBOCLORO, que gerou um ponto de contaminação fluindo para o freático, com alto teor de mercúrio, tendo sido desviado por bombeamento para o ETE.

10) Relatório completo (autos de inspeção e infração – AIIPA, AIIPM etc.) da providência tomada pelo órgão ambiental CETESB em razão da denúncia do estaqueamento realizado para ampliação das células a mercúrio na empresa CARBOCLORO, que deve estar gerando um ponto de contaminação que flui do freático na proximidade das torres

Rua Júlio de Mesquita, 148 conjunto 203 - Vila Mathias - Santos - SP. - BR.
CEP: 11.075-220 - TEL: (013) 3234 6679 - e-mail - acpo94@uol.com.br
Internet - http://sites.uol.com.br/acpo94
FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1994

de sulfúrico, com alto teor de mercúrio, sendo desviado e bombeado para o ETE.

11) Fornecer cópia do EIA RIMA da fábrica de DCM diclorometano sito a Estrada de Piaçaguera Km 04 – Cubatão – SP. Pertencente a Carbocloro Oxypar Indústrias Químicas S.A.

12) Qual a destinação que está sendo dado no Estado de SP para as borras de percloroetileno geradas nas lavanderias que se utilizam desta substância na lavagem a seco. Por favor, nos informe o procedimento completo e quantas toneladas desse material recebem o tratamento adequado e qual o tratamento.

13) Gostaríamos de informações sobre a entrada em operação do MICROMASS AUTOSPEC ULTIMA – HIGH RESOLUTION GC SYSTEM (Espectrometria de massa de alta resolução), e quais os projetos que estão sendo desenvolvidos para utilização do mesmo.

Sendo isso para o momento, aguardaremos e aproveitamos o ensejo para manifestar nossos votos de consideração.

Santos, 15 de março de 2002.

Jeffer Castelo Branco
Diretor Presidente
Conselheiro do CONSEMA

Rua Júlio de Mesquita, 148 conjunto 203 - Vila Mathias - Santos - SP. - BR.
CEP: 11.075-220 - TEL: (013) 3234 6679 - e-mail - acpo94@uol.com.br
Internet - http://sites.uol.com.br/acpo94
FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1994